

**INFORMACJA O KONTROLACH WYWOZU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Z NIERUCHOMOŚCI I OPÓŹNIANIA OSADNIKÓW
W PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW**

W związku z planowanymi kontrolami nieruchomości na terenach nieskanalizowanych na terenie gminy Pasym w zakresie prawidłowości gospodarki nieczystościami ciekłymi informuje się, że:

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:

- a) utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków (art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- b) udokumentowania wywozu nieczystości ciekłych lub opróżniania osadnika z przydomowej oczyszczalni ścieków poprzez **posiadanie w dniu kontroli:**

- **podpisanej umowy** na korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Burmistrza Miasta Pasym na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz

- **dowodów uiszczania opłat za usługi**, z uwzględnieniem danych nieruchomości i ilości wywiezionych ścieków.

UWAGA! Zgodnie z ustawą wymagane jest podpisanie umowy oraz jednoczesne posiadanie przez właściciela dowodów potwierdzających regularny wywóz nieczystości ciekłych.

Przeprowadzane kontrole na nieruchomościach odbywają się przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, zgodnie z art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kontrola może się również odbyć poprzez wezwanie właściciela nieruchomości do Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu w celu przedłożenia wymaganych dokumentów.

Karze grzywny do 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową do 5000 zł (art. 10 ust. 2, ust. 2d i ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) podlega:

- a) brak podpisanej umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków,
- b) brak dowodów regularnego wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków,
- c) utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia kontroli.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pasym **częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna wynikać ze zużycia wody na cele bytowe.** W przypadku braku urządzeń pomiarowych zbiornik musi być opróżniany z częstotliwością dostosowaną do wielkości szczelnego zbiornika bezodpływowego oraz ilości osób korzystających z nieruchomości. Na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, częstotliwość wywozu powinna być wyższa w sezonie letnim. W przypadku zakończenia użytkowania nieruchomości w danym roku, **naależy na koniec sezonu opróżnić zbiornik bezodpływowy,** niezależnie od ilości zgromadzonych w nim nieczystości ciekłych.

Na nieruchomościach niezabudowanych, na których znajduje się wychodek (sławojka) lub toaleta wolnostojąca również istnieje obowiązek podpisania umowy i regularnego wywozu nieczystości ciekłych. Dno i ściany tych budowli muszą być nieprzepuszczalne (betonowe lub z tworzywa sztucznego).

Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani zgłosić zamiar jej eksploatacji do Burmistrza Miasta Pasym na wniosku dostępnym na stronie www.pasym.pl w zakładce *ABC odpady komunalne i nieczystości ciekłe/Nieczystości ciekłe* po uprzednim zgłoszeniu jej budowy lub uzyskaniu pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Szczytnie.

Podmioty posiadające zezwolenie Burmistrza Miasta Pasym na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pasym:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o.– opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków, telefon: 89-62-12-168 wewn. 3.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Dźwierzuty - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków, telefon: 507-753-990.
3. Wywóz Nieczystości Ciekłych Danuta Kalinowska, Dźwierzuty - opróżnianie zbiorników bezodpływowych, telefon: 89-621-12-88, 605-228-680, 601-477-294.
4. Mateusz Kincel „Trans”, Purda - opróżnianie zbiorników bezodpływowych, telefon 668-684-354.
5. WC Serwis Polska Sp. z o.o. – toalety przenośne – telefon: 606-998-747.
6. Clipper Sp. z o.o. – toalety przenośne – telefon: 89-519-32-64.
7. TOI TOI Polska Sp. z o.o. –toalety przenośne – telefon: 89-523-77-56.